



WDVS Detail

KB 1.2

Ausbildung bei zurückspringendem Sockel mit keramischen Belägen (mit Sockelabschlussprofil)

