



WDVS Detail

KB 5.2

Systemabschluss von keramischen Belägen im Sturzbereich mit Rollladenkästen

